



Hodnocení zdravotního stavu dřevin	
	1 - výborný - bez poškození
	2 - dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků
	3 - zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah
	4 - výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah často snižuje perspektivu hodnoceného stromu
	5 - silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva
	6 - havarijní - akutní riziko rozpadu

Vedení sítí technické infrastruktury:	
	sdělovací vedení Cetin
	sdělovací vedení UPC
	sdělovací vedení PODA
	kanalizace OVK
	vedení NN SME
	vedení VN SME
	vedení veřejného osvětlení podzemní
	vodovod OVK
	plynovod SMP s ochranným pásmem
	teplovodní kanál podzemní
	horkovod podzemní

Poznámka: Před započítáním prací je nutno vytyčit všechny 15 příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správce inženýrských sítí.	
Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv	
	Zpracovatel: Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz
HIP: Ing. Barbora Májková	Zpracoval: Ing. Barbora Májková
Investor: Statutární město Ostrava, MO Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka email: veronika.stankova@ovajih.cz tel.: 599 430 364	
Název akce: Zeleň Savarin (Dr. Martínka)	
Část PD: Situační výkresy	
Název výkresu: Koordinační situace - část B	
Datum: 11/2016	Autorizační razítko:
Stupeň: DSP	
Měřítko: 1:500	
Číslo zakázky: 149/2016	
Formát: 6xA4	
Číslo výkresu:	Číslo paré:
C.3b	