

Výměna oken z hlediska PO - mateřská školka

1 zpráva

Nos Filip <Filip.Nos@hzscr.cz>

18. července 2022 11:04

Komu: "zikmundova.projekce@gmail.com" <zikmundova.projekce@gmail.com>

Kopie: "jiri.chuda@hzsmsk.cz" <jiri.chuda@hzsmsk.cz>

Dobrý den,

v souladu s našim telefonickým rozhovorem zasílám odpověď na Váš dotaz.

U výměny oken, při čemž se jedná o výměnu stávajících dřevěných oken za okna nová plastová se stejnými rozměry, se nejedná o stavební zásah, který by vyžadoval posouzení s následným vydáním stanoviska ze strany HZS MSK.

Dle § 6 vyhlášky 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se jedná o stavbu kategorie 0 (zde stavební úpravy), což je dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně považováno za stavbu nepředstavující zvláštní nebezpečí, u které se nevykonává státní požární dozor a nevyžaduje se ani zpracování požárně bezpečnostního řešení, a to v souladu s § 39 a § 40 tohoto zákona.

Kritérium pro zařazení předmětné stavební úpravy do stavby kategorie 0 je dle § 6 vyhlášky 460/2021 Sb.

následující:

Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž udržovací práce nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. Takovéto udržovací práce nebo stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0.

S pozdravem,

por. Ing. Filip Nos
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
oddělení stavební prevence

Výškovická 40
700 30 Ostrava-Zábřeh

tel.: +420 950 730 134
mob.: +420 770 120 706

e-mail: filip.nos@hzscr.cz

