

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	SKLADBA	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
1S01	CHODBA	14,0 m2	S01E	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ	POHLEDOVÝ BETON	KER. SOKL v. 60 mm
1S02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,3 m2	S01F	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD - KUCHYŇ	POHLEDOVÝ BETON	

LEGENDA MATERIÁLŮ

	<b>ZEMINA, STÁVAJÍCÍ ZEMINA</b>
	<b>ZEMINA/ŠTĚRK, HUTNĚNÝ ZÁSYP</b>
	<b>TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, VČ. VÝZTUŽE A VÝPLŇOVÉHO BETONU</b>
	<b>PŘÍČKA TL. 100 mm, KERAMICKÉ TVÁRNICE NA TENKOSTĚNNOU MALTU</b>
	<b>TEPELNÁ IZOLACE XPS, TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU</b>
	<b>HYDROIZOLACE, HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANA APOD.</b>
	<b>OSTATNÍ NEHOMOGENÍ MATERIÁLY, RÁMY OKEN, OBKLADOVÉ MATERIÁLY APOD.</b>
	<b>STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY, PŘÍKLAD OZNAČENÍ</b>
	<b>NOVÉ MATERIÁLY, PŘÍKLAD OZNAČENÍ</b>

POZNÁMKY:

- DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU VYCHÁZÍ Z DOKUMENTACE: "KRYTÉ SPORTOVIŠTĚ OSTRAVA - DUBINA" VE STUPNI RDS, ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK 04/2004
- JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI! VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE NESMÍ ZASAHOVAT POD ÚROVEŇ SPODNÍ ROVINY ZÁKLADŮ, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, PŘEDEVŠÍM NESMÍ DOJÍT K PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY APOD.
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČÁSTI D.1.4. TZB
- PODROBNÝ POPIS BOURACÍCH PRACÍ A NOVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ



±0,000=254,200 M.N.M. BALT p.v.

<div></div> <div></div> <div><a href="http://www.legeartis.cz">www.legeartis.cz</a></div>	VYPRACOVAL:	Ing. MARTIN LAMPA	INVESTOR:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
	PROJEKTANT:	Ing. MARTIN LAMPA	Č. ZAKÁZKY:	07/09/2022
	SCHVÁLIL:	Ing. JIŘÍ LAMPA	DATUM:	02/2023
	AKCE:			
	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA			
	NÁZEV VÝKRESU:	STATUS:		
PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO:			1:50
	Č. VÝKRESU:			D.1.1.13