



FRANTIŠKA FORMANA 30

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M | ÚČEL MÍSTNOSTI | PL.   |
|-----|----------------|-------|
| 401 | OBÝV.P.+KUCHYŇ | 29.56 |
| 402 | LOŽNICE        | 11.98 |
| 403 | KOUPELNA       | 4.50  |
| 404 | WC             | 1.35  |
| 405 | PŘEDSÍŇ        | 2.38  |
| 406 | LODŽIE         | 3.66  |
| 407 | OBÝV.P.+KUCHYŇ | 29.98 |
| 408 | LOŽNICE        | 8.30  |
| 409 | KOUPELNA       | 4.50  |
| 410 | WC             | 1.35  |
| 411 | PŘEDSÍŇ        | 5.24  |
| 412 | LODŽIE         | 4.83  |
| 413 | PAVLAČ         | 51.86 |
| 414 | SCHODIŠTĚ      | 17.04 |

FRANTIŠKA FORMANA 28

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M | ÚČEL MÍSTNOSTI | PL.   |
|-----|----------------|-------|
| 401 | OBÝV.P.+KUCHYŇ | 29.56 |
| 402 | LOŽNICE        | 11.98 |
| 403 | KOUPELNA       | 4.50  |
| 404 | WC             | 1.35  |
| 405 | PŘEDSÍŇ        | 2.38  |
| 406 | LODŽIE         | 3.66  |
| 407 | OBÝV.P.+KUCHYŇ | 29.98 |
| 408 | LOŽNICE        | 8.30  |
| 409 | KOUPELNA       | 4.50  |
| 410 | WC             | 1.35  |
| 411 | PŘEDSÍŇ        | 5.24  |
| 412 | LODŽIE         | 4.83  |
| 415 | PAVLAČ         | 38.75 |
| 416 | SCHODIŠTĚ      | 17.04 |

#### VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- DEMONTÁŽ SVISLÝCH OKAPOVÝCH SVODŮ
- DEMONTÁŽ SVISLÝCH BLESKOSVODŮ
- VYBOURAT SKLADBU PODLAHY NA BALKONĚ VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLU  $V=150\text{mm}$   
PROVÉST OPRAVU BETONOVÉ DESKY (OČISTIT A OKLEPAT NESOUDRŽNÉ ČÁSTI POVRCHU)
- DEMONTOVAT OKENNÍ PARAPETNÍ PLECHY
- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ U BALKONŮ
- DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK NA FASÁDĚ
- DEMONTÁŽ OKEN NA PAVLAČÍCH
- DEMONTÁŽ OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ, UBOURAT PARAPET cca 170MM
- DEMONTÁŽ SUŠÁKŮ NA PRÁDLO

#### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 36.5 P+D/M15  
VNITŘNÍ NOSNÉ Z POROTHERM 36.5 (P15)/M50  
OKNA PLASTOVÁ BÍLÁ IZOLAČNÍ DVOUSKLŮ  
VSTUPNÍ DVEŘE KOVOVÉ

- BOURACÍ PRÁCE

#### POZNÁMKA:

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ VIZ. VÝKRESY PŮDORYSŮ  
VÝKRESY BYLY ZPRACOVÁNY PODLE NEÚPLNÉ  
PŮVODNÍ DOKUMENTACE.  
PODLE FOTODOKUMENTACE A ZAMĚŘENÍ  
ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
JE MOŽNÉ, ŽE VNITŘNÍ DISPOZICE NEODPOVÍDAJÍ SKUTEČNOSTI  
DISPOZICE VZHLÉDEM K POVAZE PROJEKTU NEBYLY OVĚŘOVÁNY

±0,000=PODLAHA 1.NP

#### D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

|  |                      |              |  |   |   |
|--|----------------------|--------------|--|---|---|
| ±0,000=PODLAHA 1.NP  |                      |              |  | PARÉ  |   |
| D.1.1. Architektonicko-stavební řešení                               |                      |              |  |   |   |
| VED.PROJEKTU   | ZODP.PROJEKTANT      | AUTOR STUDIE | MÍSTO STAVBY   |  | idea<br>atelier projekt<br>s.r.o.                   |
| ING.J.KLEKNER  | ING.ARCH.Z.MOUŽÍKOVÁ |              | Fr.Formana 277/28,278/30<br>Ostrava-Dubina<br>k.ú.Dubina u. Ostravy<br>parcel.č.110/62,110/63  |   |   |
| ZODP.PROJ.SPEC.  | PROJEKTANT           | KONTROLOVAL  | INVESTOR   |  | INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA<br>709 00 OSTRAVA |
|  | K.GERYCHOVÁ          | ING.M.DOSTÁL | Statutární město Ostrava<br>Městský úřad Ostrava-Jih<br>Horní 701/3<br>700 30 Ostrava-Hrabůvka |   |   |
| Revitalizace domů na ul.Fr.Formana č.277/28 a 278/30, Ostrava-Dubina |                      |              |  |   |   |
| PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE   |                      |              |  | MÉRITKO   | V.Č.  |
|  |                      |              |  | 1:100   | D.1.1.2.1-09  |