

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

KAPEGO Projekt s.r.o.
Iveta Chobotová
28. října 1142/168
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Váš dopis zn. / ze dne: Naše zn.:
- / 29.8.2022 OKAS-7097/22/2/TSÚ/Audy

Vyřizuje:
Bc. Markéta Audy, kl. 384

V Ostravě dne:
7.9.2022

Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská, Ostrava – Jih, vyjádření k DÚR+DSP

Vážená paní Chobotová,

na základě posouzení Vámi dodaných podkladů Vám níže předkládáme naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci.

Předložený projekt řeší rekonstrukci stávajícího podchodu Dolní na ul. Plzeňská v Ostravě.

Připomínáme, že stavba je v blízkosti koordinačního kabelu světelných signalizačních zařízení (SSZ) v naší správě.

Jedná se o koordinační kabel mezi **SSZ křižovatky č. 3034 ul. Výškovická x Nová Jugoslávská** a **SSZ přechodu č. 3107 Ruská – ARÉNA**.

Za správu SSZ požadujeme, aby technické řešení a technologie výstavby neomezovaly případné opravy, resp. výměnu technického vybavení i kabelů SSZ. Práce spojené s realizací díla a jeho součástmi, zejména ve vztahu ke stávajícím inženýrským sítím, je nutno provádět tak, aby nedošlo jak k poškození existujících kabelů SSZ, tak k poškození stávajícího technického vybavení. Výkopy v blízkosti kabelů musejí být prováděny ručně a o zahájení prací je nutno informovat správce SSZ. Pokud by došlo k poškození kabelů, indukčních smyček, nebo zařízení SSZ, je nutno také kontaktovat správce SSZ, na vlastní náklady zajistit opravu a opravené části SSZ správci řádně předat. V případě nutnosti provedení pohotovostního zásahu ze strany správce SSZ z důvodu poškození SSZ při provádění prací spojených s realizací stavby, budou náklady na provedení údržby uplatněny na původci závady.

Za správu IZ Vám sdělujeme, že vymezené území tak, jak je předloženo, není v souběhu se sítěmi a technickým vybavením informačního systému tzv. inteligentních zastávek (IZ) v naší správě.

Realizované dílo musí splňovat požadavky platných technických norem a předpisů, zejména ČSN 334050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a částečně pak normy ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 736006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi.

Za správu SSZ a IZ souhlasíme s umístěním a provedením stavby za předpokladu výše uvedených podmínek.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření jiných správců naší společnosti.

S pozdravem

 **Ostravské**
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544 (4)


Ing. Miloš Novák,
místopředseda představenstva

ORIENTAČNÍ VYZNAČENÍ SÍTÍ SSZ



