odstranění luxferových výplní otvorů

odstranění zábradlí

jižní balkon

odstranění stávajícího kazetového plechového podhledu včetně zvukové izolace z čedičových rohoží

odstranění vrstev střechy až na nosnou konstrukci

odstranění světlíků včetně plynosilikátové podezdívky

odstranění oplechování atiky

odstranění oplechování přípojkového pilířku

bezpečnostní přepad (chrlič) DN 125

VZT 500/400

VZT 250

VZT DN 250

VZT DN 100

VZT 315/315

VZT 400/200

EL DN 100

lezecká stěna

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

STUDIO-D Opava s.r.o.
Krnovská 75e, 746 01 Opava
IČ 268 33 115
Zodpovědný projektant Ing. arch. Lubomír Dehner
Vypracoval Ing. Ondřej Kubesa
www.studio-d.cz

REKONSTRUKCE OBJEKTU

Charvátská 10, Ostrava-Výškovice

Půdorys střechy 1 - stávající stav + bourání

Stavebník	SMO MO Ostrava-Jih
Místo stavby	Ostrava-Jih
Datum	ČERVEN 2016
Zakázka č.	1327-2016
Formát	...
Stupeň	DPS
Měřítko	1:100
Výkres	D.1.1.03

STUDIO